
N
istniej.instalacja wodociągowa
krawężnik istniej. drogi przewidzianej do likwidacji
istniej.instalacja elektryczna NN podziemna
istniej. kamienna nawierzchnia brukowa (kocie łby)
istniej. latarnia oświetleniowa
przypuszczalne usytuowanie historycznego drenażu
prawdopodobne usytuowanie historycznego drenażu
istniej. kamienna nawierzchnia brukowa (kocie łby)
fundament nieznanego przeznaczenia
istniej. pozostałości tarasu lub ogrodzenia
S.17 Magazyn ir. chemicznych pos. ceramiczny 22,05 m²
S.18 Cella więzienna pos. ceramiczny 26,19 m²
S.19 Korytarz 5 pos. ceramiczny 16,20 m²
S.22 Cella więzienna pos. ceramiczny 23,66 m²
S.23 Cella więzienna pos. ceramiczny 9,35 m²
S.02 Korytarz 2 pos. ceramiczny 14,69 m²
S.03 Magazyn pos. ceramiczny 25,14 m²
S.04 Magazyn odejście gł. 21,17 m² bez kociowni
S.05 Łodzienka pos.ceglany 7,11 m²
S.15 Korytarz 4 – niein. schody pos.ceramiczny 3,66 m²
S.16 Korytarz 3 pos.ceramiczny 47,28 m²
13 Warsztat krawiecki pos. ceramiczny 22,88 m²
S.12 Warsztat krawiecki pos. ceramiczny 29,54 m²
S.11 Warsztat szewski pos. ceramiczny 13,51 m²
S.10 Warsztat szewski pos.ceramiczny 24,20 m²
S.09 Rymarzownia pos.ceramiczny 17,05 m²
S.06 Kuchnia pos. ceramiczny 26,88 m²
Latryna pos. ceramiczny 9,71 m²
Klatka schodowa pos.ceramiczny 2,76 m²
S.01 Korytarz 1 pos.ceramiczny 4,12 m²
Piwnica - ziemianka pos. nieznany 10,90 m²
+0,50
+119,00 m = +119,00 m n.p.m.
spocznik
schody
stopień lub podyplnik
przypuszczalne usytuowanie konstrukcji podparcia stopni schodów tarasu
przypuszczalny wygląd schodów tarasu od strony południowej
Oznaczenia:
- przekroje istniejących ścian piwnic murowanych z cegieł
- nieistniejące murowane z cegieł ściany piwnic - przewidywana postać i usytuowanie
- nieistniejące murowane z cegieł ściany parteru - przewidywana postać i usytuowanie
- przekroje istniejących ścian fundamentowych murowanych z cegieł
- widoczne krawędzie fundamentów i ścian fundamentowych murowanych z cegieł
- niewidoczne krawędzie ścian fundamentowych murowanych z cegieł - usytuowanie rzeczywiste
- niewidoczne krawędzie ścian fundamentowych murowanych z cegieł - przewidywane usytuowanie
- przekroje istniejących ścian i ław fundamentowych murowane z kamieni
- widoczne krawędzie fundamentów ścian fundamentowych murowanych z kamieni
- niewidoczne krawędzie ścian i ław fundamentowych murowanych z kamieni - usytuowanie rzeczywiste
- niewidoczne krawędzie ścian fundamentowych murowanych z kamieni - przewidywane usytuowanie
- widoczne krawędzie stopni schodów
- krawędzie stopni nieistniejących schodów - przewidywane usytuowanie
- krawędzie ceglanego kanału drenarskiego - usytuowanie rzeczywiste
- krawędzie ceglanego kanału drenarskiego - przewidywane usytuowanie
- obrysy pierwotnych posadzek cementowych i betonowych
- obrysy nieistniejących podłóg drewnianych
- obrysy podłóg ceglanych
- obrysy fragmentów posadzki z bruku kamiennego
- obecne usytuowanie krawędzi skarpy po obsunięciu się gruntu
- istniejące ogrodzenie terenu
OX - obrysy odkrywek fundamentowych
Projektował: mgr inż. Marta Koczur, 205/89 B-B, konst.-budow., 12.2015
Sprawdził:
Obiekt: Ruiny pałacu na terenie Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem
Tytuł projektu: Zabezpieczenie relikt. ruin pałacu na terenie byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem na terenie działek 396/1 i 396/2 obręb 0006 Dąbrówka Mała jednostka ewidencyjna nr 30304_2 Gąsawa
Tytuł rysunku: INWENTARYZACJA – RZUT PIWNIC
Data: 12.2015 Podziałka: 1:50 Format: A0 Stadium: Koncepcja Nr rys.: 2015–02.B–02